

АКТ № 114РТН1

проверки

АО «Корпорация ТЭН»*(наименование проверяемой организации)*г.Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1*(место составления)*

« 26 » октября 20 17 г.

Основание проведения проверки:

Решение о проверке № 114.1/ВнПл от 17 октября 2017 г.*(решение о проверке)*

Срок

проведения с « 17 » октября 2017 г. по « 26 » октября 2017 г.

проверки:

Вид проверки:

Внеплановая (без выезда)

Форма проверки:

Документальная

Место нахождения, ОГРН:

111024,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ,ДОМ 10,КОРПУС 1,КОМНАТА 50*(проверяемой организации)*ОГРН 1027739004358

Предмет контроля:

Нарушения, выявленные при проведении выездной проверки
Члена саморегулируемой организации
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА (письмо исх. № 03-01-9554/17 от
13.10.2017 г.)

В ходе проверки установлено:

Комитетом Государственного строительного надзора г. Москвы на основании распоряжения Мосгосстройнадзора от 03.10.2017 г. № РП-9295/17-(0)-0 10 октября 2017 г. была проведена плановая выездная проверка члена Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» Акционерного общества «Корпорация ТЭН» (Регистрационный номер в реестре членов СРО АС «Стройконсолидация»: 114) по объекту капитального строительства «Реконструкция кузовного цеха АМО ЗИЛ с устройством надземной автостоянки, офисных помещений и апартаментов (1 и 2 этажи)» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 120,120Б, по которой были выявлены нарушения, связанные с осуществлением не должным образом строительного контроля, в следствии чего подрядными организациями допущены следующие нарушения (Табл. 1).

Табл. 1

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
1.	Отсутствуют ограждения опасных мест, технологических проемов, шахт на этажах	Нарушены требования СНиП 12-03-2001 (п. 4.10), проектной документации (шифр АВ 23/15-П-ПОС-1.1, листы 52-54
2.	Не выполнено заземление временных распределительных щитов (380 В)	Нарушены требования СНиП 12-03-2001 (п. 1.7.46, п. 1.7.151.ПУЭ
3.	Бытовые помещения штаба строительства размещены на	Нарушены требования СНиП 12-03-2001(п.4.10), проектной документации

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
	бетонных плитах в непосредственной близости с вертикальной выемкой грунта под колодец.	(шифр АВ 23/15-П-ПОС-1.1, листы 52-54)
4.	Толщина горизонтальных и вертикальных неармированных швов стен, возводимых с применением блоков из ячеистого бетона составляет более 15 мм (локально до 30 мм)	Нарушены требования СП 70.13330-2012 (п.9.2.6), СНиП 3.03.01-87 (п.7.29)

Названные нарушения отражены в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Акционерного общества «**Корпорация ТЭН**» от 16 октября 2017 г. № 9295/17. От Акционерного общества «**Корпорация ТЭН**» при проведении проверки присутствовал Начальник участка Агрба Р.Ю.

На основании указанного акта представителями Комитета Государственного строительного надзора г. Москвы было составлено Предписание об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства от 16 октября 2017 г. № 9295/17 выданное АО «**Корпорация ТЭН**». В указанном предписании перечислены выявленные нарушения и установлен срок их устранения: до 06 ноября 2017 г. Копию предписания подписал и получил Начальник участка Агрба Р.Ю.

Полученное 17 июля 2017 г. по электронной почте письмо, направленное в адрес Центрального управления Ростехнадзора за подписью Генерального директора ООО «Специальные Проекты и Системы» Антоненкова А.Н., исходящий № 27837 от 28 июня 2017 г., подтверждает наличие нарушений по пп. 1-4 вышеуказанного акта, (подтверждающие документы не приложены) и выполненные работы являются достаточными (отсутствуют ссылки на нормативные или иные документы, подтверждающие их достаточность).

Вывод: АО «**Корпорация ТЭН**» при производстве работ по строительству объекта капитального строительства «Реконструкция кузовного цеха АМО ЗИЛ с устройством надземной автостоянки, офисных помещений и апартаментов (1 и 2 этажи)» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 120,120Б допустило нарушения требований ч.1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ №468 от 21 июня 2010 г., ч.7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.

Настоящий акт № 114РТН1 от 26 октября 2017 г. составлен в двух экземплярах.


Приложения: Материалы на ____ листах.

Рекомендации: Передать материалы и акт проверки в Дисциплинарную комиссию для возбуждения дисциплинарного производства.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Контролер КК

Картошкин Ю.В.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Руководитель КК

Картошкин Ю.В.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Генеральный директор
АО «Корпорация ТЭН»

А.А.Романов

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки не прилагаются.

Генеральный директор
АО «Корпорация ТЭН»

А.А.Романов

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

26.10.2017 г