

АКТ № 117РТН1

проверки

ООО «СПиС»

(наименование проверяемой организации)

г.Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1

(место составления)

« 28 » июля 20 17 г.

Основание проведения проверки:

Решение о проверке № 117РТН1 от 18 июля 2017 г.

(решение о проверке)

Срок
проведения
проверки:

с « 19 » июля 2017 г. по « 28 » июля 2017 г.

Вид проверки:

Внеплановая (без выезда)

Форма проверки:

Документальная

Место нахождения, ОГРН:

142784, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ РУМЯНЦЕВО, СТР. 1

(проверяемой организации)

ОГРН 1075003009620

Предмет контроля:

Нарушения, выявленные при проведении выездной проверки
Члена саморегулируемой организации Центральным
Управлением Ростехнадзора (письмо исх. № 01-27/8006 от
06.04.2017 г.)

В ходе проверки установлено:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке, предусмотренном ч. 20 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» была проведена плановая выездная проверка по строительству объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства и производственной испытательной базы» расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24 в период с 20 по 31 марта 2017 г., были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов, допущенные членом Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» Обществом с ограниченной ответственностью «Специальные Проекты и Системы» (Регистрационный номер в реестре членов СРО АС «Стройконсолидация»: 117) (Табл. 1).

Табл. 1

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
1.	Отсутствуют документы, подтверждающие проведение мониторинга существующих зданий, примыкающих к участку строительства	Нарушены требования листа 36 проекта 1322-ПОС ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 7.2.1 Государственного контракта от 19 декабря 2016 г. № 80/1885-2016

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
2.	Строительный контроль генподрядчика не протоколирован должным образом ведения журнала общих работ №№ 1, 2 (блок А.Г1)	Нарушены требования п. 8 ч. II РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 5.12 Постановления Правительства РФ №468 от 21 июня 2010 г.
3.	Строительный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство велся не должным образом. Оформление акта на освидетельствование скрытых работ по монтажу фахверковых колон в пом. 313-314, в осях (В-Г/5-6) на отм. +11.250 не был оформлен должным образом, а именно не соответствует дата окончания работ, указанная в данном акте	П. 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; п.п. 5.3; п. 6 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г.
4.	Строительный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство за выполнение работ по устройству цементно-песчанной стяжки в пом. 509 (табыр-шлюз) в осях (В-Г/4-5 Л-М/4-5) на отм. 20.350	Нарушение проекта (1322-КР) Том 4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г.

Названные нарушения отражены в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Специальные Проекты и Системы» № 5.4-842-пр-пл-А/0219/1-2017 от 28 апреля 2017 г. От ООО «Специальные Проекты и Системы» при проведении проверки присутствовал Исполнительный директор Аникин А.В., действовавший по доверенности № 50 от 21 октября 2017 г. Указанные в таблице 1 выявленные нарушения обязательных требований имеют ссылку на «лица, допустившие нарушения». По вышеуказанным строкам данным лицом является руководитель проекта ООО «Специальные Проекты и Системы» Корякин С.В.

На основании указанного акта представителями Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было составлено Предписание об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства № 5.4-842-пр-пл-П/0219/1-2017 от 28 апреля 2017 г. выданное ООО «Специальные Проекты и Системы». В указанном предписании перечислены выявленные нарушения и установлен срок их устранения: до 30 июня 2017 г. Копию предписания подписал и получил Исполнительный директор ООО «Специальные Проекты и Системы» Аникин А.В.

Полученное 17 июля 2017 г. по электронной почте письмо, направленное в адрес Центрального управления Ростехнадзора за подписью Генерального директора ООО

«Специальные Проекты и Системы» Антоненкова А.Н., исходящий № 27837 от 28 июня 2017 г., подтверждает наличие нарушений по пп. 1-4 вышеуказанного акта, (подтверждающие документы не приложены) и выполненные работы являются достаточными (отсутствуют ссылки на нормативные или иные документы, подтверждающие их достаточность).

Вывод: ООО «Специальные Проекты и Системы» при производстве работ по строительству объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства и производственной испытательной базы» расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24 допустило нарушения требований ч.6 ст. 52, ч.4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ №468 от 21 июня 2010 г., Государственного контракта №80/1885-2016 от 19 декабря 2016 г.

Настоящий акт № 117РТН1 от 28 июля 2017 г. составлен в двух экземплярах.

Приложения: Материалы на ____ листах.

Рекомендации: Передать материалы и акт проверки в Дисциплинарную комиссию для возбуждения дисциплинарного производства.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Контролер КК

Картошкин Ю.В.

Руководитель КК

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Ю.В.Картошкин

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Генеральный директор ООО «СПиС»

А.Н. Антоненков

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки не прилагаются.

Генеральный директор ООО «СПиС»

А.Н. Антоненков

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

28.07.2017 г

